



ASSEMBLY INSTRUCTION

ИНСТРУКЦИЯ

A3113AP-1WH



ATTENTION: FOR THIS OPERATION YOU HAVE TO CUT OFF THE POWER
Внимание: для указанных операций, вам необходимо обесточить контакты!

MAXIMUM 230V~50Hz GU10 Max 35W

<p>A3113AP-1WH</p> <p>OFF</p>	<p>1</p> <p>Adjustable perforated back</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p> <p>ON</p>	